



## تقييم للحالة الفنية للمركبة

### Technical condition of the vehicle

2019	الموديل/Model	6cylinder – 6سلندر	المواصفات / Specification	تويوتا-TOYOTA	نوع المركبة / Vehicle
ابيض-white	اللون/Color	بترول-PETROL	نوع الوقود/ Fuel Type	-LAND-CRUISER لاندكروزر	الطرز/Type
COO44997	رقم داخلي/Internal N	JTMHUOIJIK5152633	رقم الشاصي/Chassis No		

م	البيان	جيد good	ضعيف poor	ملاحظات Remarks	Details
1	فحص الفرامل				Brake Test
2	فحص العادم	✓			Exhaust Gas Test
3	الزجاج الامامي والخلفي	✓			front & raer glasses
4	المقاعد امامي وخلفي	✓			Front & rear seats
5	عجلة القيادة	✓			Steering and Suspension
6	زجاج الابواب	✓			Glass doors
7	الدعاميه الاماميه	✓			Front bumper
8	الدعاميه الخلفيه	✓			Rear bumper
9	الهيكل	✓			Body
10	الصبغ	✓			Paint
11	الأبواب	✓			Doors
12	الديكور الداخلي	✓			Interior modification
13	السقف	✓		نقاط الصدأ/ Rust points	Roof
14	الشاصي		✓	تآكل الصدأ / Rust corrodes	Chassis
15	الجير	✓		تم الفحص نظري/ The examination was done visually	Gear
16	كلج	✓			Kalag
17	المحرك		✓	رجة + صوت / shake + sound	Engine
18	المكيف	✓			A/C
19	الإضاءة الأمامية	✓		مراجعة اناة امامية يسار / Left front light review	Hade lithe
20	الإضاءة الخلفية	✓			Brake lithe
21	أشياء عامة			صدا اسفل المركبة/ There is rust under the vehicle	General Items
	الكيلو متر			374020	K M.

### ملاحظات: لم تتم التجربة علي الطريق

- The inspection report is valid and shows the vehicle's condition at the time of the inspection only. AMAN doesn't guarantee the vehicle's condition as soon as it leaves the inspection station, and from then on, the inspection is considered invalid.
- AMAN is not responsible for hidden defects of the vehicle, and according to this certificate, Car Check does not guarantee the vehicle's fitness for registration
- شهادة الفحص سارية وتظهر حالة المركبة وقت الفحص فقط، ولا تضمن أمان حالة المركبة بمجرد خروجها من محطة الفحص، ويعتبر الفحص في هذه الحالة غير ساري.
- أمان غير مسؤولة عن العيوب الخفية في المركبة، كما لا تضمن بموجب هذه الشهادة صلاحية المركبة للتسجيل من عدمه.