

تقييم للحالة الفنية للمركبة

Technical condition of the vehicle

2019	الموديل/Model	6ملندر – 6cylinder	المواصفات/ Specification	تويوتا -TOYOTA	نوع المركبة / Vehicle	
white-ابیض	اللون /Color	بترول -PETROL	نوع الوقود/ Fuel Type	-LAND-CRUISER	الطراز/ Type	
ابی <u>ص</u> -winte	رادون (دورون) دورون (دورون)	TETROE 6374	توح ،توتتود ، ۱ نود ا	لاندكروزر	.ype/35 <u>—</u> .	
COO43479		رقم داخلي/ Internal N	JTMHU01JYK4173812		رقم الشاصي/Chassis No	

Details	ملاحظات Remarks	ضعیف poor	جید good	البيان	٦
Brake Test				فحص الفرامل	1
Exhaust Gas Test	دخان / smoking	~		فحص العادم	2
front & raer glasses			~	الزجاج الامامي والخلفي	3
Front & rear seats	قطع على المقاعد / Cut to seats	>		المقاعد امامي وخلفي	4
Steering and Suspension	قطع على عجلة القيادة /Cut on the steering wheel	~		عجلة القيادة	5
Glass doors			~	زجاج الابواب	6
Front bumper			~	الدعاميه الاماميه	7
Rear bumper	متفككة /Disintegrated		~	الدعاميه الخلفيه	8
Body			~	الهيكل	9
Paint			~	الصبغ	10
Doors			~	الأبواب	11
Interior modification			~	الديكور الداخلي	12
Roof	فتحة السقف لا تعمل / Sunroof not working	>		السقف	13
Chassis	صدا على الشاصي / Light on the chassis	~		الشاصي	14
Gear	تم الفحص نظري /The examination was done visually		~	الجير	15
Kalag				كلج	16
Engine	رجة + صوت من المحرك /Shake + engine noise	~		المحرك	17
A/C	هواء ساخن / Hot air	~		المكيف	18
Hade lithe			~	الإضاءة الأمامية	19
Brake lithe	کسر علی الانارة يسار / Broken light on the left		>	الإضأءة الخلفية	20
General Items	صدا اسفل المركبة There is rust under the vehicle			أشياء عامة	21
K M.	430183	الكيلو متر			

The inspection report is valid and shows the vehicle's condition at the time of the inspection only. AMAN doesn't guarantee the vehicle's condition as soon as it leaves the inspection station, and from then on, the inspection is considered invalid.

 AMAN is not responsible for hidden defects of the vehicle, and according to this certificate, Car Check does not guarantee the vehicle's fitness for registration

ملاحظات: لم تتم التجرية على الطريق

- شهادة الفحص سارية وتظهر حالة المركبة وقت الفحص فقط، ولا تضمن أمان حالة المركبة بمجرد خروجها من محطة الفحص، ويعتبر الفحص في هذه الحالة غير ساري.
- أمان غير مسؤولة عن العيوب الخفية في المركبة، كما لا تضمن بموجب هذه الشهادة صلاحية المركبة للتسجيل من عدمه.