



تقييم للحالة الفنية للمركبة

Technical condition of the vehicle

2019	Model/الموديل	6cylinder – 6سلندر	Specification / المواصفات	تويوتا - TOYOTA	نوع المركبة / Vehicle
white-ابيض	Color/اللون	PETROL- بترول	Fuel Type / نوع الوقود	-LAND-CRUISER لاندكروزر	Type / الطراز
COO44976		Internal N / رقم داخلي	JTMU01J4K5151735		رقم الشاسي/Chassis No

م	البيان	جيد good	ضعيف poor	ملاحظات Remarks	Details
1	فحص الفرامل				Brake Test
2	فحص العادم	✓			Exhaust Gas Test
3	الزجاج الامامي والخلفي	✓			front & raer glasses
4	المقاعد امامي وخلفي	✓			Front & rear seats
5	عجلة القيادة	✓			Steering and Suspension
6	زجاج الابواب	✓			Glass doors
7	الدعاميه الاماميه	✓			Front bumper
8	الدعاميه الخلفيه	✓			Rear bumper
9	الهيكل	✓		صدأ على الهيكل الداخلي للبدنه There is rust in the outer structure of the bag	Body
10	الصبيغ		✓	طرف يمين كامل + البونيت + رفرف امامي يسار Complete right side + bonnet + left front fender	Paint
11	الأبواب		✓	تأكل الصدأ من الداخل / Rust eats away at the inside	Doors
12	الديكور الداخلي	✓			Interior modification
13	السقف	✓		نقط صدأ / Rust dots	Roof
14	الشاسي		✓	تأكل الصدأ / Rust corrodes	Chassis
15	الجير	✓		تم الفحص نظري / The examination was done visually	Gear
16	كلج	✓			Kalag
17	المحرك	✓			Engine
18	المكيف		✓	هواء ساخن / Hot air	A/C
19	الإضاءة الأمامية	✓			Hade lithe
20	الإضاءة الخلفية	✓			Brake lithe
21	أشياء عامة			صدأ اسفل المركبة There is rust under the vehicle	General Items
	الكيلو متر	280918			K M.

ملاحظات: لم تتم التجربة علي الطريق

- The inspection report is valid and shows the vehicle's condition at the time of the inspection only. AMAN doesn't guarantee the vehicle's condition as soon as it leaves the inspection station, and from then on, the inspection is considered invalid.
- AMAN is not responsible for hidden defects of the vehicle, and according to this certificate, Car Check does not
- شهادة الفحص سارية وتظهر حالة المركبة وقت الفحص فقط، ولا تضمن أمان حالة المركبة بمجرد خروجها من محطة الفحص، ويعتبر الفحص في هذه الحالة غير ساري.
- أمان غير مسؤولة عن العيوب الخفية في المركبة، كما لا تضمن