



تقييم للحالة الفنية للمركبة

Technical condition of the vehicle

2020	الموديل/Model	4سليندر – 4cylinder	المواصفات / Specification	تويوتا-TOYOTA	نوع المركبة / Vehicle
ابيض-white	اللون/Color	ديزل-DIESEL	نوع الوقود / Fuel Type	كوستر-COSTAER	الطراز/Type
		رقم داخلي / Internal N	JTGFE7283L6270593		رقم الشاصي/Chassis No

م	البيان	جيد good	ضعيف poor	ملاحظات Remarks	Details
1	فحص الفرامل		✓	Sign (ABS)- علامة ABS	Brake Test
2	فحص العادم	✓			Exhaust Gas Test
3	الزجاج الامامي والخلفي	✓			front & raer glasses
4	المقاعد امامي وخلفي	✓			Front & rear seats
5	عجلة القيادة	✓			Steering and Suspension
6	زجاج الابواب	✓			Glass doors
7	الدعاميه الاماميه	✓			Front bumper
8	الدعاميه الخلفيه	✓			Rear bumper
9	الهيكل	✓			Body
10	الصبغ	✓			Paint
11	الأبواب	✓			Doors
12	الديكور الداخلي	✓			Interior modification
13	السقف	✓			Roof
14	الشاصي	✓			Chassis
15	الجير	✓		تم الفحص نظري / The visual examination was done	Gear
16	كلج				Kalag
17	المحرك		✓	تسريب ديزل من البخاخات / Diesel leaking from injectors	Engine
18	المكيف				A/C
19	الإضاءة الأمامية	✓		كفر الانارة يسار مفقود / Kafr El-Enara left missing	Hade lithe
20	الإضاءة الخلفية	✓			Brake lithe
21	أشياء عامة			علامة الجيك انجن + صدا Geek engine sign + Rust	General Items
	الكيلو متر	213750			K M.

ملاحظات: لم تتم التجربة علي الطريق

- The inspection report is valid and shows the vehicle's condition at the time of the inspection only. AMAN doesn't guarantee the vehicle's condition as soon as it leaves the inspection station, and from then on, the inspection is considered invalid.
- AMAN is not responsible for hidden defects of the vehicle, and according to this certificate, Car Check does not guarantee the vehicle's fitness for registration
- شهادة الفحص سارية وتظهر حالة المركبة وقت الفحص فقط، ولا تضمن أمان حالة المركبة بمجرد خروجها من محطة الفحص، ويعتبر الفحص في هذه الحالة غير ساري.
- أمان غير مسؤولة عن العيوب الخفية في المركبة، كما لا تضمن بموجب هذه الشهادة صلاحية المركبة للتسجيل من عدمه.