



تقييم للحالة الفنية للمركبة  
Technical condition of the vehicle

2020	الموديل / Model	سلندر 4 - 4 cylinder	المواصفات / Specification	Mitsubishi - متسوبيشي	نوع المركبة / Vehicle
ابيض - white	اللون / Color	ديزل - DIESEL	نوع الوقود / Fuel Type	ROSA	الطراز / Type
	رقم داخلي / Internal No	JL5BHJ656LRR21256			رقم الشاصي / Chassis No

م	البيان	جيد good	ضعيف poor	ملاحظات Remarks	Details
1	فحص الفرامل				Brake Test
2	فحص العادم				Exhaust Gas Test
3	الزجاج الامامي والخلفي	✓			front & rear glasses
4	المقاعد امامي وخلفي	✓			Front & rear seats
5	عجلة القيادة	✓			Steering and Suspension
6	زجاج الابواب	✓			Glass doors
7	الدعاميه الاماميه	✓			Front bumper
8	الدعاميه الخلفيه		✓	Fracture on the back strut - كسر على الدعامة الخلفية	Rear bumper
9	الهيكل	✓			Body
10	الصبغ		✓	Scattered echo on the body صيدا متفرق على البودي	Paint
11	الابواب	✓			Doors
12	الديكور الداخلي	✓			Interior modification
13	السقف	✓			Roof
14	الشاصي		✓	Accident damage to the rear of the chassis اثار حادث على مؤخرة الشاصي	Chassis
15	الجير			Not checked لم يتم الفحص	Gear
16	كلج				Kalag
17	المحرك		✓	NOT WORK - لا يعمل	Engine
18	المكيف				A/C
19	الإضاءة الامامية		✓	Front signals missing الاشارات الامامية مفقوده	Hade lithe
20	الإضاءة الخلفية				Brake lithe
21	أشياء عامة			Accident damage to the rear of the vehicle اثار حادث على مؤخرة المركبة	General Items
				***	.K M

ملاحظات :

مرايا امامية مفقودة Missing front mirrors

- The inspection report is valid and shows the vehicle's condition at the time of the inspection only. AMAN doesn't guarantee the vehicle's condition as soon as it leaves the inspection station, and from then on, the inspection is considered invalid.
- AMAN is not responsible for hidden defects of the vehicle, and according to this certificate, Car Check does not guarantee the vehicle's fitness for registration

- شهادة الفحص سارية وتظهر حالة المركبة وقت الفحص فقط، ولا تضمن أمان حالة المركبة بمجرد خروجها من محطة الفحص، ويعتبر الفحص في هذه الحالة غير ساري.

- أمان غير مسؤولة عن العيوب الخفية في المركبة، كما لا تضمن بموجب هذه الشهادة صلاحية المركبة للتسجيل من عدمه.