



تقييم للحالة الفنية للمركبة
Technical condition of the vehicle

2007	الموديل / Model	سلندر 6 - 6 cylinder	المواصفات / Specification	SCANIA	نوع المركبة / Vehicle
برتقالي - orange	اللون / Color	ديزل - DIESEL	نوع الوقود / Fuel Type	R420	الطراز / Type
	رقم داخلي / Internal No	XLER4X20005184278			رقم الشاسي / Chassis No

م	البيان	جيد good	ضعيف poor	ملاحظات Remarks	Details
1	فحص الفرامل				Brake Test
2	فحص العادم				Exhaust Gas Test
3	الزجاج الامامي والخلفي	✓	✓	كسر على الزجاج الامامى Broken windshield	front & rear glasses
4	المقاعد امامي و خلفي		✓	مقعد السائق مفقود Driver's seat missing	Front & rear seats
5	عجلة القيادة		✓		Steering and Suspension
6	زجاج الابواب		✓	قبضة الابواب مفقودة missing door handle	Glass doors
7	الدعاميه الاماميه		✓		Front bumper
8	الدعاميه الخلفيه		✓		Rear bumper
9	الهيكل		✓		Body
10	الصيغ		✓	نقاط صيدا Echo points	Paint
11	الابواب		✓		Doors
12	الديكور الداخلي		✓	متفكك+بعض الازرار Disassembled + some buttons	Interior modification
13	السقف		✓		Roof
14	الشاسي		✓		Chassis
15	الجير		✓	تسرب زيت oil leakage	Gear
16	كلج				Kalag
17	المحرك			لا يعمل -NOT WORK	Engine
18	المكيف				A/C
19	الإضاءة الأمامية				Hade lithe
20	الإضاءة الخلفية		✓	كسر على الانارة الخلفية /Broken taillight	Brake lithe
21	أشياء عامة			مرآيا امامية مفقودة missing front mirrors	General Items
	الكيلو متر	***			.K M

ملاحظات :

غطاء التنك مفقود+البطارية مفقودة Tank cap missing + battery missing

- The inspection report is valid and shows the vehicle's condition at the time of the inspection only. AMAN doesn't guarantee the vehicle's condition as soon as it leaves the inspection station, and from then on, the inspection is considered invalid.
- AMAN is not responsible for hidden defects of the vehicle, and according to this certificate, Car Check does not guarantee the vehicle's fitness for registration

- شهادة الفحص سارية وتظهر حالة المركبة وقت الفحص فقط، ولا تضمن أمان حالة المركبة بمجرد خروجها من محطة الفحص، ويعتبر الفحص في هذه الحالة غير ساري.

- أمان غير مسؤولة عن العيوب الخفية في المركبة، كما لا تضمن بموجب هذه الشهادة صلاحية المركبة للتسجيل من عدمه.