



تقييم للحالة الفنية للمركبة
Technical condition of the vehicle

2008	الموديل / Model	سلندر 6 - 6 cylinder	المواصفات / Specification	SCANIA	نوع المركبة / Vehicle
ابيض - white	اللون / Color	ديزل - DIESEL	نوع الوقود / Fuel Type	R420	الطراز / Type
	رقم داخلي / Internal No	VLUR4X20009129454			رقم الشاسي / Chassis No

م	البيان	جيد goog	ضعيف poor	ملاحظات Remarks	Details
1	فحص الفرامل				Brake Test
2	فحص العادم				Exhaust Gas Test
3	الزجاج الامامي والخلفي	✓			front & raer glasses
4	المقاعد امامي و خلفي		✓	Cut and break on driver's seat قطع وكسر على مقعد السائق	Front & rear seats
5	عجلة القيادة	✓			Steering and Suspension
6	زجاج الابواب	✓			Glass doors
7	الدعاميه الاماميه		✓	Fracture on the front strut كسر على الدعامية الامامية	Front bumper
8	الدعاميه الخلفيه	✓			Rear bumper
9	الهيكل	✓			Body
10	الصيغ		✓	Echo on the body صدا على البودي	Paint
11	الابواب	✓		Driver's door trim missing الديكور الداخلي ليااب السائق مفقود	Doors
12	الديكور الداخلي		✓	Disassembled and some buttons missing متفكك وبعض الارزار مفقودة	Interior modification
13	السقف				Roof
14	الشاصي				Chassis
15	الجير	✓		The tartar was examined visually تم فحص الجير نظري	Gear
16	كلج				Kalag
17	المحرك			oil leakage تسريب زيت - NOT WORK - لا يعمل	Engine
18	المكيف				A/C
19	الإضاءة الامامية		✓	Front signal missing الاشارة الامامية مفقودة	Hade lithe
20	الإضاءة الخلفية		✓	Broken taillight كسر على الانارة الخلفية	Brake lithe
21	أشياء عامة			Missing tank cover + missing front mirrors غطاء التנק مفقود+مرايات امامية مفقودة	General Items
الكيلو متر			***		
.K M					

ملاحظات :

البطارية مفقودة+قبضة باب السائق مفقودة Battery missing + driver's door handle missing

- The inspection report is valid and shows the vehicle's condition at the time of the inspection only. AMAN doesn't guarantee the vehicle's condition as soon as it leaves the inspection station, and from then on, the inspection is considered invalid.
- AMAN is not responsible for hidden defects of the vehicle, and according to this certificate, Car Check does not guarantee the vehicle's fitness for registration

- شهادة الفحص سارية وتظهر حالة المركبة وقت الفحص فقط، ولا تضمن أمان حالة المركبة بمجرد خروجها من محطة الفحص، ويعتبر الفحص في هذه الحالة غير ساري.

- أمان غير مسؤولة عن العيوب الخفية في المركبة، كما لا تضمن بموجب هذه الشهادة صلاحية المركبة للتسجيل من عدمه.