

تقييم لحالة الفنية للمركبة

Technical condition of the vehicle

2019	الموديل / Model	8cylinder – سلندر 8	المواصفات / Specification	فورد - FORD	نوع المركبة / Vehicle Type
ابيض- white	اللون / Color	PETROL- بترول	نوع الوقود / Fuel Type	F 150	الطراز / Type
		رقم داخلي / Internal N	1FTEW1E55KFC38313		رقم الشاسي / Chassis No

Details	ملاحظات Remarks	ضعيف poor	جيد good	البيان	م
Brake Test				فحص الفرامل	1
Exhaust Gas Test				فحص العادم	2
front & rear glasses		✓		الزجاج الامامي والخلفي	3
Front & rear seats		✓		المقاعد امامي وخلفي	4
Steering and Suspension		✓		عجلة القيادة	5
Glass doors		✓		زجاج الابواب	6
Front bumper		✓		الدعاميه الاماميه	7
Rear bumper		✓		الدعاميه الخلفيه	8
Body		✓		الهيكل	9
Paint		✓		الصبغ	10
Doors		✓		الأبواب	11
Interior modification		✓		الديكور الداخلي	12
Roof		✓		السقف	13
Chassis		✓		الشاسي	14
Gear	لم يتم الفحص / Not inspected			الجير	15
Kalag				كلاج	16
Engine	لا يعمل / NOT WORK	✓		المحرك	17
A/C				المكيف	18
Hade lithe				الإضاءه الأمامية	19
Brake lithe				الإضاءه الخلفية	20
General Items				أشياء عامة	21
K M.	233067			الكيلو متر	

ملاحظات:

- The inspection report is valid and shows the vehicle's condition at the time of the inspection only. AMAN doesn't guarantee the vehicle's condition as soon as it leaves the inspection station, and from then on, the inspection is considered invalid.
- AMAN is not responsible for hidden defects of the vehicle, and according to this certificate, Car Check does not guarantee the vehicle's fitness for registration

شهادة الفحص سارية وتظهر حالة المركبة وقت الفحص فقط، ولا تضمن أمان حالة المركبة بمجرد خروجها من محطة الفحص، ويعتبر الفحص في هذه الحالة غير ساري.

أمان غير مسؤولة عن العيوب الخفية في المركبة، كما لا تضمن بموجب هذه الشهادة صلاحية المركبة للتسجيل من عدمه.