

تقييم للحالة الفنية للمركبة Technical condition of the vehicle

2019	الموديل/ Model	6 cylinder - 6 ملندر	المواصفات/ Specification	توپوتا - TOYOTA	نوع المركبة /Vehicle	
ابيض- white	اللون /Color	بترول -PETROL	نوع الوقود/ Fuel Type	لاندكروزر-LAND-CRUISER	الطراز/ Type	
	رقم داخلی/ Internal No	JTMHU01J3K5153072			رقم الشاصي/Chassis No	

	ملاحظات	ضعيف				
Details			جيد	البيان	م	
	Remarks		goog			
Brake Test				فحص الفرامل	1	
Exhaust Gas Test	Rust on exhaust/صدا على العادم	>		فحص العادم	2	
front & raer glasses			>	الزجاج الامامي والخلفي	3	
Front & rear seats			>	المقاعد امامي وخلفي	4	
Steering and Suspension			~	عجلة القيادة	5	
Glass doors			~	زجاج الابواب	6	
Front bumper			~	الدعاميه الاماميه	7	
Rear bumper			~	الدعاميه الخلفيه	8	
Body	There is rust in the outer structure of the bag - صدا على الهيكل الداخلى للدابة		~	الهيكل	9	
Paint	The car is completely painted-السيارة مصبوغة كامل	~		الصبغ	10	
Doors			~	الابواب	11	
Interior modification			~	الديكورالداخلي	12	
Roof			~	السقف	13	
Chassis	Eat rust تاکل صیدا	~		الشاصي	14	
Gear	The tartar was examined visually/ تم فحص الجير نظرى		~	الجير	15	
Kalag				كلج	16	
Engine	جة Shake		~	المحرك	17	
A/C			~	المكيف	18	
Hade lithe			~	الإضاءة الأمامية	19	
Brake lithe	Broken light on the left/ كسر على الاتارة يسار		~	الإضأءة الخلفية	20	
General Items	There is rust under the vehicle/ صدى اسفل المركبة			أشياء عامة	21	
.к м	الكيلو متر 148761					

ملاحظات :

لم تتم التجربة على الطريق / Not tested on the road

- The inspection report is valid and shows the vehicle's condition at the time of the inspection
 only. AMAN doesn't guarantee the vehicle's condition as soon as it leaves the inspection
 station, and from then on, the inspection is considered invalid.
- AMAN is not responsible for hidden defects of the vehicle, and according to this certificate,
 Car Check does not guarantee the vehicle's fitness for registration

- شهادة الفحص سارية وتظهر حالة المركبة وقت الفحص فقط. ولا تضيمن أمان حالة المركبة بمجرد خروجها من محطة الفحص، وبعتبر الفحص في هذه الحالة غير ساري
 - أمان غير مسؤولة عن العيوب الخفية في المركبة، كما لا تضمن بموجب هذه الشهادة صلاحية المركبة للتسجيل من عدمه.