



تقييم للحالة الفنية للمركبة Technical condition of the vehicle					
2017	الموديل / Model	4 cylinder	المواصفات / Specification	تويوتا - TOYOTA	نوع المركبة / Vehicle
ابيض - white	اللون / Color	بترول - PETROL	نوع الوقود / Fuel Type	كامري - CAMRY	الطراز / Type
C0036801	رقم داخلي / Internal No	6T1BF9FK9HX710294			رقم الشاسي / Chassis No
م	البيان	جيد good	ضعيف poor	ملاحظات Remarks	
1	فحص الفرامل			Brake Test	
2	فحص العادم	✓		Exhaust Gas Test	
3	الزجاج الامامي والخلفي	✓		front & raer glasses	
4	المقاعد امامي وخلفي	✓		Front & rear seats	
5	عجلة القيادة	✓		Steering and Suspension	
6	زجاج الابواب	✓		Glass doors	
7	الدعاميه الاماميه	✓		Front bumper	
8	الدعاميه الخلفيه		✓	Rear bumper Leaning on the rear strut تعرج على الدعامية خلفية	
9	الهيكل	✓		Body	
10	الصبغ	✓		Paint	
11	الابواب	✓		Doors	
12	الديكور الداخلي	✓		Interior modification	
13	السقف	✓		Roof	
14	الشاسي	✓		Chassis	
15	الجير	✓		Gear The tartar was examined visually تم فحص الجير نظرياً	
16	كلج			Kalag	
17	المحرك		✓	Engine Repair effects اثار تصليح	
18	المكيف	✓		A/C	
19	الإضاءة الأمامية	✓		Hade lithe	
20	الإضاءة الخلفية	✓		Brake lithe	
21	أشياء عامة			General Items Crack on the right rear fender and missing interior mirrors تعرج على الرفرف الخلفي يمين ومرايا داخلية مفقوده	
الكيلو متر				281469	
.K M					

ملاحظات :

لم تتم التجربة على الطريق / Not tested on the road

- The inspection report is valid and shows the vehicle's condition at the time of the inspection only. AMAN doesn't guarantee the vehicle's condition as soon as it leaves the inspection station, and from then on, the inspection is considered invalid.
- AMAN is not responsible for hidden defects of the vehicle, and according to this certificate, Car Check does not guarantee the vehicle's fitness for registration
- شهادة الفحص سارية وتظهر حالة المركبة وقت الفحص فقط ، ولا تضمن أمان حالة المركبة بمجرد خروجها من محطة الفحص، ويعتبر الفحص في هذه الحالة غير ساري.
- أمان غير مسؤولة عن العيوب الخفية في المركبة، كما لا تضمن بموجب هذه الشهادة صلاحية المركبة للتسجيل من عدمه.