

تقييم لحالة الفنية للمركبة

Technical condition of the vehicle

2018	الموديل / Model	4cylinder – سلندر 4	المواصفات / Specification	TOYOTA - تويوتا	نوع المركبة / Vehicle
ابيض - white	اللون / Color	PETROL- بترول	نوع الوقود / Fuel Type	HILUX - هايلوكس	الطراز / Type
	رقم داخلي / Internal N	MRODX8CD7J0402367			رقم الشاسي / Chassis No

Details	ملاحظات Remarks	ضعيف poor	جيد good	البيان	م
Brake Test				فحص الفرامل	1
Exhaust Gas Test		✓		فحص العادم	2
front & rear glasses		✓		الزجاج الامامي والخلفي	3
Front & rear seats		✓		المقاعد امامي وخلفي	4
Steering and Suspension		✓		عجلة القيادة	5
Glass doors		✓		زجاج الابواب	6
Front bumper	كسر على الداعمية الامامية / Fracture on the front strut	✓		الداعمية الامامية	7
Rear bumper		✓		الداعمية الخلفية	8
Body		✓		البيكل	9
Paint		✓		الصبغ	10
Doors		✓		الابواب	11
Interior modification		✓		الديكور الداخلي	12
Roof		✓		السقف	13
Chassis		✓		الشاسي	14
Gear	تم الفحص نظري / The visual examination was done	✓		الجير	15
Kalag				كلج	16
Engine	تسريب زيت / Oil leak	✓		المحرك	17
A/C	هواء ساخن / Hot air	✓		المكيف	18
Hade lithe		✓		الإضاءة الأمامية	19
Brake lithe		✓		الإضاءة الخلفية	20
General Items				أشياء عامة	21
K M.	153456			الكيلو متر	

ملاحظات: لم تتم التجربة على الطريق

- The inspection report is valid and shows the vehicle's condition at the time of the inspection only. AMAN doesn't guarantee the vehicle's condition as soon as it leaves the inspection station, and from then on, the inspection is considered invalid.
- AMAN is not responsible for hidden defects of the vehicle, and according to this certificate, Car Check does not guarantee the vehicle's fitness for registration
- شهادة الفحص سارية وتنظر حاله المركبة وقت الفحص فقط، ولا تضمن أمان حالة المركبة بمجرد خروجها من محطة الفحص، ويعتبر الفحص في هذه الحالة غير ساري.
- أمان غير مسؤولة عن العيوب الخفية في المركبة، كما لا تضمن بموجب هذه الشهادة صلاحية المركبة للتسجيل من عدمه.