



تقييم للحالة الفنية للمركبة
Technical condition of the vehicle

2017	الموديل / Model	4 cylinder	المواصفات / Specification	هيونداي-HYUNDAI	نوع المركبة / Vehicle
ابيض- white	اللون / Color	بترول - PETROL	نوع الوقود / Fuel Type	H1	الطراز / Type
	رقم داخلي / Internal No	KMJWA37R2LU896006			رقم الشاسي / Chassis No

م	البيان	جيد goog	ضعيف poor	ملاحظات Remarks	Details	
1	فحص الفرامل				Brake Test	
2	فحص العادم	✓			Exhaust Gas Test	
3	الزجاج الامامي والخلفي	✓			front & raer glasses	
4	المقاعد امامي وخلفي	✓			Front & rear seats	
5	عجلة القيادة		✓	Oil leakage from the borstrange / تسريب زيت من البوراستيرنق	Steering and Suspension	
6	زجاج الابواب	✓			Glass doors	
7	الدعاميه الاماميه	✓			Front bumper	
8	الدعاميه الخلفيه	✓			Rear bumper	
9	الهيكل	✓			Body	
10	الصبيغ		✓	Rear and front left / رفرق خلفى وامامى يسار+Right rear door / باب خلفى يمين+Right rear fender / رفرق خلفى يمين	Paint	
11	الابواب	✓			Doors	
12	الديكورا الداخلى	✓			Interior modification	
13	السقف	✓			Roof	
14	الشاصي	✓			Chassis	
15	الجير		✓	oil leakage / تسريب زيت	Gear	
16	كلج				Kalag	
17	المحرك		✓	oil leakage / تسريب زيت + Shake-رجة	Engine	
18	المكيف	✓			A/C	
19	الإضاءة الأمامية	✓			Hade lithe	
20	الإضاءة الخلفية	✓			Brake lithe	
21	أشياء عامة				General Items	
الكيلو متر			401430			.K M

لم تتم التجربة على الطريق / Not tested on the road

- شهادة الفحص سارية وتظهر حالة المركبة وقت الفحص فقط ، ولا تضمن أمان حالة المركبة بمجرد خروجها من محطة الفحص ، ويعتبر الفحص في هذه الحالة غير ساري
- أمان غير مسؤولة عن العيوب الخفية في المركبة ، كما لا تضمن بموجب هذه الشهادة صلاحية المركبة للتسجيل من عدمه
- The inspection report is valid and shows the vehicle's condition at the time of the inspection only. AMAN doesn't guarantee the vehicle's condition as soon as it leaves the inspection station, and from then on, the inspection is considered invalid.
- AMAN is not responsible for hidden defects of the vehicle, and according to this certificate, Car Check does not guarantee the vehicle's fitness for registration