

تقييم للحالة الفنية للمركبة
Technical condition of the vehicle

2017	Model / الموديل	4 cylinder - سلندر 4	Specification / المواصفات	Mercedes	Vehicle/ نوع المركبة
black	Color/ اللون	DIESEL- ديزل	Fuel Type / نوع الوقود	VITO	Type/ الطراز
	Internal No / رقم داخلي	WD4WG3A96H3315678			Chassis No/ رقم الشاسي

Details	ملاحظات Remarks	ضعيف poor	جيد goog	البيان	م
Brake Test				فحص الفرامل	1
Exhaust Gas Test				فحص العادم	2
front & rear glasses			✓	الزجاج الأمامي والخلفي	3
Front & rear seats			✓	المقاعد الأمامي وخلفي	4
Steering and Suspension			✓	عجلة القيادة	5
Glass doors	بعض الأزرار مفقودة Some buttons are missing		✓	زجاج الابواب	6
Front bumper	كسر على الدعامية الأمامية -Fracture on the front strut	✓	✓	الدعاميه الأمامي	7
Rear bumper			✓	الدعاميه الخلفيه	8
Body			✓	البيكال	9
Paint			✓	الصبغ	10
Doors	فشل باب الراكب لا يعمل Passenger door lock not working		✓	الابواب	11
Interior modification			✓	الديكور الداخلي	12
Roof			✓	السقف	13
Chassis			✓	الشاسي	14
Gear	تم فحص الجير نظري /The tartar was examined visually		✓	الجير	15
Kalag				كلج	16
Engine	لا يعمل - NOT WORK	✓		المحرك	17
A/C				المكيف	18
Hade lithe				الإضاءة الأمامية	19
Brake lithe				الإضاءة الخلفية	20
General Items				أشياء عامة	21
.K M	931340			الكيلو متر	

ملاحظات :

- The inspection report is valid and shows the vehicle's condition at the time of the inspection only. AMAN doesn't guarantee the vehicle's condition as soon as it leaves the inspection station, and from then on, the inspection is considered invalid.
- AMAN is not responsible for hidden defects of the vehicle, and according to this certificate, Car Check does not guarantee the vehicle's fitness for registration.

شهادة الفحص سارية وتنبه حالة المركبة وقت الفحص فقط، ولا تضمن أمان حالة المركبة بعد خروجها من محطة الفحص، ويعتبر الفحص في هذه الحالة غير ساري.

أمان غير مسؤولة عن العيوب الخفية في المركبة، كما لا تضمن بموجب هذه الشهادة صلاحية المركبة للتسجيل من عدمه.