

تقييم للحالة الفنية للمركبة Technical condition of the vehicle

2020	الموديل/ Model	4 cylinder - 4 سلندر	المواصفات/ Specification	توپوتا - NISSAN	نوع المركبة /Vehicle
ابيض-white	اللون /Color	بترول -PETROL	نوع الوقود/ Fuel Type	Altima	الطراز/ Type
C0057844	رقم داخلی/ Internal No	1N4BL4A9OLC206819			رقم الشاصي/Chassis No

	ملاحظات					
Details			جيد	البيان	۴	
	Remarks		goog		4	
Brake Test				فحص الفرامل	1	
Exhaust Gas Test			>	فحص العادم	2	
front & raer glasses			>	الزجاج الامامي والخلفي	3	
Front & rear seats			>	المقاعد امامي وخلفي	4	
Steering and Suspension			~	عجلة القيادة	5	
Glass doors			>	زجاج الابواب	6	
Front bumper			~	الدعاميه الاماميه	7	
Rear bumper			~	الدعاميه الخلفيه	8	
Body			~	الهيكل	9	
Paint			~	الصبغ	10	
Doors	SCRATSH ON PASINGER DOOR - خدش علي باب الراكب		~	الابواب	11	
Interior modification			~	الديكورالداخلي	12	
Roof			~	السقف	13	
Chassis			~	الشاصي	14	
Gear	The tartar was examined visually/ تم فحص الجِير نظرى		~	الجير	15	
Kalag				كلج	16	
Engine			~	المحرك	17	
A/C			~	المكيف	18	
Hade lithe			~	الإضاءة الأمامية	19	
Brake lithe			~	الإضأءة الخلفية	20	
General Items	DENT ON THE RIGHT FRONT FENDER - ضعج علب الرفرف الامامي يمين			أشياء عامة	21	
.к м	الكيلو متر 185370					

ملاحظات :

لم تتم التجربة على الطريق / Not tested on the road

- The inspection report is valid and shows the vehicle's condition at the time of the inspection
 only. AMAN doesn't guarantee the vehicle's condition as soon as it leaves the inspection
 station, and from then on, the inspection is considered invalid.
- AMAN is not responsible for hidden defects of the vehicle, and according to this certificate,
 Car Check does not guarantee the vehicle's fitness for registration

- شهادة الفحص سارية وتظهر حالة المركبة وقت الفحص فقط. ولا تضبن أمان حالة المركبة بمجرد خروجها من محطة الفحص، ويعتبر الفحص في هذه الحالة غير ساري.
 - أمان غير مسؤولة عن العيوب الخفية في المركبة، كما لا تضمن بموجب هذه الشهادة صلاحية المركبة للتسجيل من عدمه.