



تقييم للحالة الفنية للمركبة
Technical condition of the vehicle

2019	الموديل / Model	4 cylinder - 4 سلندر	المواصفات / Specification	تويوتا - TOYOTA	نوع المركبة / Vehicle
ابيض - white	اللون / Color	بترو - PETROL	نوع الوقود / Fuel Type	HILUX	الطراز / Type
C0042261	رقم داخلي / Internal No	MR0DX9CD6K2520146			رقم الشاصي / Chassis No

م	البيان	جيد good	ضعيف poor	ملاحظات Remarks	Details
1	فحص الفرامل		✓	ABS علامة - Sign(ABS) + التراكشن Traction	Brake Test
2	فحص العادم		✓	صدأ على العادم / Rust on exhaust	Exhaust Gas Test
3	الزجاج الامامي والخلفي	✓			front & rear glasses
4	المقاعد امامي وخلفي	✓		Cut outs on the front seats / قطع على المقاعد الامامية	Front & rear seats
5	عجلة القيادة	✓			Steering and Suspension
6	زجاج الابواب	✓			Glass doors
7	الدعاميه الاماميه	✓			Front bumper
8	الدعاميه الخلفيه	✓			Rear bumper
9	الهيكل	✓			Body
10	الصبيغ		✓	البونيت / Bonnet + right side طرف يمين + Rear and front left / رفر خلفي وامامي يسار	Paint
11	الابواب	✓			Doors
12	الديكور الداخلي	✓			Interior modification
13	السقف		✓	Eat rust تآكل صدأ	Roof
14	الشاصي	✓			Chassis
15	الجير	✓		The tartar was examined visually / تم فحص الجير نظري	Gear
16	كلج				Kalag
17	المحرك	✓			Engine
18	المكيف	✓			A/C
19	الإضاءة الامامية	✓			Hade lithe
20	الإضاءة الخلفية	✓			Brake lithe
21	أشياء عامة			Front axle seal سبيل اكسل امامية	General Items
				238650	.K M

ملاحظات :

لم تتم التجربة على الطريق / Not tested on the road

- The inspection report is valid and shows the vehicle's condition at the time of the inspection only. AMAN doesn't guarantee the vehicle's condition as soon as it leaves the inspection station, and from then on, the inspection is considered invalid.
- AMAN is not responsible for hidden defects of the vehicle, and according to this certificate, Car Check does not guarantee the vehicle's fitness for registration

- شهادة الفحص سارية وتظهر حالة المركبة وقت الفحص فقط، ولا تضمن أمان حالة المركبة بمجرد خروجها من محطة الفحص، ويعتبر الفحص في هذه الحالة غير ساري.

- أمان غير مسؤولة عن العيوب الخفية في المركبة، كما لا تضمن بموجب هذه الشهادة صلاحية المركبة للتسجيل من عدمه.