



تقييم للحالة الفنية للمركبة

Technical condition of the vehicle

2015	الموديل/Model	4cylinder – 4 سلندر	المواصفات / Specification	ميتسوبيشي - Mitsubishi	نوع المركبة / Vehicle
white- ابيض	اللون/Color	بترول -PETROL	نوع الوقود / Fuel Type	L 200	الطرز / Type
		رقم داخلي / Internal N	MMBJNKL406H007652		رقم الشاسي/Chassis No

م	البيان	جيد good	ضعيف poor	ملاحظات Remarks	Details
1	فحص الفرامل				Brake Test
2	فحص العادم		✓	صوت من العادم / Sound from the exhaust	Exhaust Gas Test
3	الزجاج الامامي والخلفي	✓			front & raer glasses
4	المقاعد امامي وخلفي	✓			Front & rear seats
5	عجلة القيادة	✓			Steering and Suspension
6	زجاج الابواب	✓			Glass doors
7	الدعاميه الاماميه	✓			Front bumper
8	الدعاميه الخلفيه	✓			Rear bumper
9	الهيكل	✓			Body
10	الصبغ		✓	رفرف امامي يمين / Right front fender	Paint
11	الأبواب	✓		كسر قبضة باب السائق / Driver's door handle broken	Doors
12	الديكور الداخلي	✓			Interior modification
13	السقف	✓			Roof
14	الشاسي		✓	صدا / rust	Chassis
15	الجير	✓		تم الفحص نظري / The visual examination was done	Gear
16	كلج				Kalag
17	المحرك		✓	صوت من المحرك / Sound from the engine	Engine
18	المكيف		✓	هواء ساخن / Hot air	A/C
19	الإضاءة الأمامية				Hade lithe
20	الإضاءة الخلفية				Brake lithe
21	أشياء عامة			تقشير الصبغ / Peeling off the dye	General Items
	الكيلو متر	251917			K M.

ملاحظات: لم تتم التجربة علي الطريق

- The inspection report is valid and shows the vehicle's condition at the time of the inspection only. AMAN doesn't guarantee the vehicle's condition as soon as it leaves the inspection station, and from then on, the inspection is considered invalid.
- AMAN is not responsible for hidden defects of the vehicle, and according to this certificate, Car Check does not guarantee the vehicle's fitness for registration

شهادة الفحص سارية وتظهر حالة المركبة وقت الفحص فقط، ولا تضمن أمان حالة المركبة بمجرد خروجها من محطة الفحص، ويعتبر الفحص في هذه الحالة غير ساري.

أمان غير مسؤولة عن العيوب الخفية في المركبة، كما لا تضمن بموجب هذه الشهادة صلاحية المركبة للتسجيل من عدمه.